

# APRENDIZAJE ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL



Operación de equipos pesados  
Centinela | 28/04/2025



ID 413064

## Pala golpeó un camión lubricador y lo volcó

Finalizado el proceso de mantención y lubricación de una pala, el operador volvió al equipo e inició su traslado a otro sector. Sin embargo, no se percató que el camión lubricador todavía se encontraba estacionado en la parte posterior (sin ocupantes). Producto de esto, el contrapeso de la pala golpeó el camión y lo volcó hacia un costado. No hubo personas lesionadas.

Seguridad y Sustentabilidad

### ¿Por qué ocurrió?

- 1 El camión lubricador se estacionó en la parte trasera de la pala, quedando fuera del área de visibilidad del operador.
- 2 Los trabajos cruzados de mantención y lubricación en la pala se realizaron sin contar con una planificación previa.
- 3 El bloqueo de la pala no se realizó.

### ¿Qué debemos reforzar?

- ✓ Ubicar los equipos de apoyo en el costado lateral del equipo a intervenir, dentro del radio de visibilidad del operador.
- ✓ Realizar toda intervención con el equipo bloqueado, por parte del operador y/o del personal interviniente.
- ✓ Portar, conocer y aplicar el estándar para carga de combustible a equipos móviles.
- ✓ Mantener operativas las cámaras y sensores de proximidad de los equipos.
- ✓ Planificar la ejecución de trabajos cruzados antes de su realización.

Con lo mejor de  alcanzamos lo mejor de nosotros